

From: jun@guldborgsund.dk
To: erikbohnj@hotmail.com
CC: SMEI@guldborgsund.dk
Subject: VS: Trafiksikring af Orebyvej
Date: Thu, 25 Sep 2014 14:27:49 +0000

Hej Erik.

Under vor telefonsamtale i formiddags talte vi om de hastighedsdisplays, som vi har haft stående på Orebyvej i perioden fra den 15. til den 24. september.

Jeg har modtaget måleresultaterne fra min kollega Søren Meilvang og de viser følgende:

Retning mod Saksøbing:

66,8 % kørte under 50 km/t
21,4 % kørte mellem 50 og 54 km/t
7,7 % kørte mellem 55 og 59 km/t
2,7 % kørte mellem 60 og 64 km/t
1,0 % kørte mellem 65 og 69 km/t
0,4 % kørte mindst 70 km/t

Gennemsnitshastigheden var 47 km/t

Retning mod Oreby Slot / Mølle / Kro:

74,5 % kørte under 50 km/t
15,6 % kørte mellem 50 og 54 km/t
5,5 % kørte mellem 55 og 59 km/t
2,4 % kørte mellem 60 og 64 km/t
1,4 % kørte mellem 65 og 69 km/t
0,6 % kørte mindst 70 km/t

Gennemsnitshastigheden var 43 km/t

Med venlig hilsen

JAN UHRE-NIELSEN
CHEFKONSULENT
PARK & VEJ
CENTER FOR PARK, VEJ &
EJENDOMME

DIR +45 54732028
JUN@GULDBORGSUND.DK

GULDBORGSUND KOMMUNE
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F
WWW.GULDBORGSUND.DK



GULDBORGSUND